



Relatório Fotográfico



Local: Selviria /MS



Foto 1: Entrada Principal



Foto 2: Jardim



Foto 3: Fachada Lateral Externa



Foto 4: Marquise Danificada



Foto 5: Marquise Danificada



Foto 6: Calçada Externa Danificada



Foto 7: Calçada Externa e Portões de Acesso ao Pátio Interno



Foto 8: Portão de Acesso a Área de Vistoria



Foto 9: Fachada Lateral Interna



Foto 10: Parede Danificada



Foto 11: Porta de Acesso a Sala de Exames Danificada



Foto 12: Janelas e Ar-Condicionado



Foto 13: Lage Danificada



Foto 14: Área de Vistoria



Foto 15: Fachada Posterior



Foto 16: Fachada Posterior Danificada



Foto17: Fachada Posterior Danificada



Foto 18: Fachada Posterior Danificada



Foto 19: Parede da Área de Vistoria Danificada



Foto 20: Parede da Área de Vistoria Danificada



Foto 21: Banco de Concreto Danificado



Foto 22: Banco de Concreto Danificado



Foto 23; Fachada Lateral Interna Danificada



Foto 24: Fachada da Área de Vistoria



Foto 25: Área de Vistoria



Fotos 26, 27 e 28: Sala de Emplacamento




Foto 29: Janela da Sala de Emplacamento



Foto 30: Piso Sala de Emplacamento



Foto 31: Porta do Arquivo



Foto 32: Guarnição da Porta Danificada



Fotos 33 e 34: Arquivo



Foto 35: Porta e Guarnição Danificadas




Foto 36: Parede do Arquivo Danificada



Foto 37: Pátio Interno



Foto 38: Pátio Interno



Foto 39: Pátio Interno



Foto 40: Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 41: Pátio Interno



Foto 42: Área de Acesso a Vistoria



Foto 43: Portão de Acesso ao Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 44: Entrada Principal




Foto 45: Área de Atendimento



Foto 46: Área de Circulação



Foto 47: Área de Atendimento



Foto 48: Parede da Área de Atendimento Danificada



Foto 49: Parede da Área de Atendimento
Danificada




Foto 50: Sala de Digitação




Foto 51: Sala de Digitação



Foto 52: Laje da Sala de Digitação




Fotos 53, 54 e 55: Sala do Gerente



Fotos 56, 57 e 58: Sala do Gerente



Foto 59: Laje da Área de Circulação Danificada



Fotos 60 e 61: Área de Circulação




Foto 62: Sala de Exames



Fotos 63 e 64: Sala de Exames



Foto 65: Porta de Acesso Externo Danificada



Foto 66: Porta de Acesso Externo Danificada



Foto 67: Parede da Sala de Exames Danificada



FOTO 68: Laje da Sala de Exames Danificada



Fotos 69, 70 e 71: Banheiro Feminino



Foto 72: Porta do Banheiro Feminino Danificada



Foto 73 Acesso ao Sanitário



Foto 74: Sanitário Feminino



Foto 75: Janela do Banheiro Feminino



Fotos 76 e 77: Janelas do Banheiro Feminino Danificadas

Foto 78: Porta Banheiro Masculino



Foto 79 e 80: Banheiro Masculino Danificado

Foto 81: Sanitário Masculino



Foto 82: Janela do Banheiro Feminino



Foto 83: Janela do Banheiro Feminino Danificado



Foto 84: Porta de Acesso a Área de Vistoria Danificada



Fotos 85, 86 e 87: Copa



Foto 88: Bancada da Copa



Foto 89: Janela da Copa



Foto 90: Telhado da Agência



Foto 91: Telhado da Agência



Foto 92: Telhado da Agência





Foto 93: Telhado da Agência


MARCELO QUADROS
Eng. Civil/ Eng. Segurança do Trabalho
CREA 4848/D-MS
CPF: 407.258.391-04