



Relatório Fotográfico



Local: Bela Vista /MS



Foto 1: Estacionamento e Fachada Frontal



Foto 2: Gradil Frontal e Jardim Frontal



Foto 3: Jardim Frontal Danificado



Foto 4: Marquise sobre a Entrada Principal




Foto 5: Calçada Externa



Foto 6: Calçada Externa Danificada



Foto 7: Fachada Frontal



Foto 8: Beiral Frontal



Foto 9: Caixa de Passagem Danificada



Foto 10: Jardim Frontal



Foto 11: Gradil Frontal



Foto 12: Calçada Externa e Portão de Acesso a Área de Vistoria



Foto 13: Acesso a Área de Vistoria e Pátio Interno



Foto 14: Sumidouro na entrada e acesso ao Pátio Interno afundando



Foto 15: Fachada Lateral



Foto 16: Pátio Interno



Foto 17: Fachada Posterior



Foto 18: Fachada Posterior




Foto 19: Fachada Posterior e Acesso de Serviço



Foto 20: Fachada Posterior



Foto 21: Fachada Lateral



Foto 22: Pátio Interno Danificado



Foto 23: Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 24: Pátio Interno



Foto 25: Área de Vistoria



Foto 26: Área de Vistoria



Foto 27: Área de Vistoria



Foto 28: Área de Vistoria



Foto 29: Telhado da Área de Vistoria



Foto 30: Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 31: Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 32: Rampa de Vistoria para Demolir



Foto 33: Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 34: Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 35: Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 36: Fachada Posterior Externa, Portão de Acesso e Calçada Danificada



Foto 37: Área de Serviço



Fotos 38 e 39: Porta de Acesso de Serviço a Copa



Fotos 40 e 41: Porta da Copa Danificada




Foto 42: Copa



Foto 43: Bancada da Copa



Fotos 44, 45 e 46: Arquivo



Fotos 47 e 48: Área de Circulação

Foto 49: Parede da Área de Circulação



Foto 50: Porta Acesso a Área Externa

Foto 51: Área de Circulação Externa

Foto 52: Parede Danificada



Fotos 53 e 54: Paredes da Área de Circulação Danificada



Foto 55: Parede da Área de Circulação Danificada



Foto 56: Parede da Área de Circulação Danificada



Fotos 57, 58 e 59: Banheiro Masculino




Foto 60: Porta do Banheiro Masculino Danificado



Foto 61: Janela do Banheiro Masculino



Foto 62: Maçaneta da Porta do Banheiro Masculino Danificada



Fotos 63 e 64: Banheiro Feminino



Foto 65: Banheiro Feminino



Foto 66: Janela do Banheiro Feminino



Foto 67: Parede do Banheiro Feminino Danificada



Foto 68: Área de Atendimento




Foto 69: Administrativo



Foto 70: Área de Atendimento



Foto 71: Piso do Administrativo



Foto 72: Parede do Administrativo Danificada



Foto 73: Trinco da Janela Danificado



Fotos 74 e 75: Sala do Gerente



Foto 76: Sala do Gerente



Foto 77: Acesso a Área de Circulação

MARCELO QUADROS
Eng. Civil/ Eng. Segurança do Trabalho
CREA 4848/D-MS
CPF: 407.258.391-04