



Relatório Fotográfico



Local: Porto Murtinho /MS



Foto 1: Estacionamento e Jardim Frontal



Foto 2: Portões de Acesso a Área de Vistoria e Calçada Externa



Foto 3: Calçada Externa



Foto 4: Fachada Frontal



Foto 5: Muro Externo



Foto 6: Fachada Lateral



Foto 7: Fachada Posterior



Foto 8: Jardim Interno e Muro Interno



Foto 9: Piso da Calçada Externa Danificado



Fotos 10, 11 e 12: Laje do Corredor Lateral Danificada



Foto 13: Parede do Corredor Lateral Danificada



Foto 14: Porta de Acesso Principal



Foto 15: Parede do Acesso Principal Danificada



Foto 16: Parede e Piso da Entrada Principal Danificada



Foto 17: Portões de Acesso a Área de Vistoria



Foto 18: Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 19: Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 20: Área de Vistoria



Foto 21: Fachada Lateral



Foto 22: Telhado da Área de Vistoria



Foto 23: Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 24: Área de Vistoria



Foto 25: Área de Vistoria



Foto 26: Área de Vistoria



Foto 27: Portão de Acesso ao Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 28: Marquise Frontal Danificada e Calçada Externa



Foto 29: Calçada Interna Danificada



Fotos 30 e 31: Porta de Acesso a Área de Vistoria





Foto 32: Área de Circulação



Fotos 33 e 34: Arquivo



Foto 35: Área de Circulação



Fotos 36, 37 e 38: Copa



Foto 39: Parede e Laje da Copa Danificadas



Foto 40: Entrada do Banheiro Masculino



Foto 41: Porta Banheiro Masculino



Foto 42: Maçaneta e Fechadura da Porta do Banheiro Masculino Danificadas



Foto 43: Porta do Banheiro Masculino Danificada



Fotos 44, 45 e 46: Banheiro Masculino



Foto 47: Janela e Parede do Banheiro Masculino Danificada



Foto 48: Azulejo do Banheiro
Danificado



Foto 49: Entrada Banheiro
Feminino



Foto 50: Porta do Banheiro Feminino



Foto 51: Porta do Banheiro Feminino Danificada



Fotos 52, 53 e 54: Banheiro Feminino



Foto 55: Janela do Banheiro Feminino Danificada



Foto 56: Parede do Banheiro Feminino Danificada




Foto 57: Maçaneta e Fechadura da Porta do Banheiro Feminino Danificadas




Foto 58: Porta do Banheiro Feminino Danificada



Fotos 59, 60 e 61: Sala do Gerente



Foto 62: Parede da Sala do Gerente Danificada



Foto 63: Administrativo



Foto 64: Administrativo



Foto 65: Parede do Administrativo Danificada



Foto 66: Área de Atendimento e Balcão de Atendimento




Foto 67: Piso da Área de Atendimento



Foto 68: Área de Atendimento




Foto 69: Área de Atendimento




Foto 70: Parede da Área de Atendimento Danificada



Foto 71: Parede da Área de Atendimento Danificada



Foto 72: Laje da Área de Atendimento Danificada



MARCELO QUADROS
Eng. Civil/ Eng. Segurança do Trabalho
CREA 4848/D-MS
CPF: 407.258.391-04