



Relatório Fotográfico



Local: Paranaíba, MS



Foto 1: Fachada Frontal Externa



Foto 2: Fachada Frontal Externa



Foto 3: Calçada Externa



Foto 4: Fachada Lateral



Foto 5: Portão de Acesso para Área de Vistoria



Foto 6: Portão de Acesso para Área de Vistoria



Fotos 7, 8 e 9: Calçada Externa



Foto 10: Área de Vistoria



Foto 11: Área de Vistoria



Foto 12: Área de Vistoria



Foto 13: Telhado da Área de Vistoria



Foto 14: Coluna da Área de Vistoria



Foto 15: Área de Vistoria



Foto 16: Portão de Acesso a Área de Vistoria



Foto 17: Portão de Acesso a Área de Vistoria





Foto 18: Bebedouro da Área de Vistoria



Foto 19: Fachada da Sala de Vistoria



Foto 20: Porta da Sala de Vistoria




Foto 21: Sala de Vistoria



Foto 22: Fachada Posterior da Sala de Vistoria



Foto 23: Parede Interna da Sala de Vistoria Danificada Foto 24: Arquivo da Sala de Vistoria



Foto 25: Arquivo da Sala de Vistoria



Foto 26: Telhado do Arquivo



Foto 27: Parede da Sala de Vistoria Danificada



Foto 28: Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 29: Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 30: Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 31: Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 32: Fachada Frontal da Edificação Anexa ao Prédio Principal



Foto 33: Fachada Lateral da Edificação Anexa ao Prédio Principal



Foto 34: Fachada Posterior da Edificação Anexa ao Prédio Principal



Foto 35: Fachada Lateral da Edificação Anexa ao Prédio Principal



Foto 36: Parede Externa da Edificação Anexa ao Prédio Principal Danificada



Foto 37: Parede Externa da Edificação Anexa ao Prédio Principal Danificada



Foto 38: Moldura da Janela Danificada



Foto 39: Beiral da Edificação Anexa



Fotos 40, 41 e 42: Beiral da Edificação Anexa



Foto 43: Telhado da Edificação Anexa



Foto 44, 45 e 46: Banheiro Masculino Externo



Foto 47: Banheiro Masculino Externo



Fotos 48, 49 e 50: Mictórios Danificados



Foto 51: Janela Banheiro Masculino Externo



Foto 52, 53 e 54: Sanitários Masculinos Danificados



Foto 55: Janela Banheiro Masculino Externo



Foto 56: Circulação



Foto 57: Banheiro PCD Danificado



Foto 58: Laje do Banheiro PCD



Foto 59: Banheiro PCD Danificado



Foto 60: Porta do Banheiro Feminino Externo



Foto 61: Maçaneta Danificada



Foto 62: Banheiro Feminino Externo



Fotos 63, 64 e 65: Banheiro Feminino Externo



Foto 66: Sanitário Feminino



Foto 67: Piso Banheiro Feminino



Foto 68: Lage do Banheiro Feminino



Foto 69: Porta da Sala de Exames




Foto 70: Fechadura e Maçaneta Danificadas



Foto 71: Sala de Exames




Foto 72: Sala de Exames



Foto 73: Sala de Exames



Foto 74: Sala de Exames



Foto 75: Parede da Sala de Exames Danificada



Foto 76: Parede da Sala de Exames Danificada



Foto 77: Parede da Sala de Exames Danificada



Foto 78: Parede da Sala de Exames Danificada



Foto 79: Parede da Sala de Exames Danificada



Foto 80: Parede da Sala de Exames Danificada



Foto 81: Fachada Posterior do Prédio Principal



Foto 82: Marquise



Foto 83: Porta de Acesso a Área de Vistoria e Fachada Fundos



Fotos 84, 85 e 86: Corredor de Acesso a Área de Vistoria



Foto 87: Telhado do Corredor de Acesso a Área de Vistoria



Foto 88: Fachada Posterior



Foto 89: Beiral da Fachada Posterior



Foto 90: Janela da Fachada Posterior Danificada



Foto 91: Beiral da Fachada Lateral
e Acesso a Caixa de Água



Foto 92: Corredor Lateral



Foto 93: Corredor Lateral



Foto 94: Volume da Caixa de Água com Reboco Danificado



Foto 95: Área de Serviço



Foto 96: Porta de Acesso à Copa



Foto 97: Maçaneta e Fechadura Danificadas



Foto 98: Porta de Acesso à Copa Danificada



Foto 99: Beiral da Fachada Lateral



Foto 100: Fachada Frontal



Foto 101: Janela na Fachada Frontal



Foto 102: Janela na Fachada Frontal Danificada



Foto 103: Janela na Fachada Frontal Danificada



Foto 104 a: Encontro de Coluna com Calçada Externa Danificado




Foto 104 b: Fachada Frontal Danificada



Foto 105: Fachada Frontal Danificada



Foto 106: Parede da Entrada Principal Danificada



Fotos 107 e 108: Entrada Principal



Foto 109: Área de Atendimento



Foto 110: Área de Atendimento




Foto 111: Área de Atendimento




Foto 112: Porta de Acesso à Área
de Vistoria





Foto 113: Maçaneta e Fechaduras
Danificadas



Foto 114: Porta de Acesso à Área de Vistoria Danificada



Fotos 115, 116 e 117: Sala de Digitação



Foto 118: Parede da Sala de Digitação Danificada



Foto 119: Tomada e Parede da Sala de Digitação Danificadas



Foto 120: Parede da Sala de Digitação Danificada



Foto 121: Parede da Sala de Digitação Danificada



Foto 122: Maçaneta da Sala de Digitação



Foto 123: Parede da Sala de Digitação



Foto 124: Sala de Captura de Imagem



Foto 125: Sala Captura de Imagem



Fotos 126 e 127: Sala de Espera Interna




Foto 128: Sala do Gerente da Agência





Foto 129: Parede da Sala do Gerente Danificada



Foto 130: Parede da Sala do Gerente Danificada



Foto 131: Parede da Sala do Gerente Danificada



Fotos 132, 133 e 134: Administrativo



Fotos 135 e 136: Maçanete e Fechadura do Administrativo
Danificada



Foto 137: Laje do Administrativo



Foto 138: Divisória de Madeira Naval Danificada



Fotos 139 e 140: Área de Circulação



Foto 141: Arquivo



Fotos 142, 143 e 144: Arquivo



Foto 145: Instalação Elétrica Desativada



Foto 146: Banheiro Feminino Interno



Foto 147 e 148: Deposito de Produtos de Limpeza



Foto 149: Porta da Cabine Danificada



Foto 150: Banheiro Masculino



Fotos 151 e 152: Sanitário Masculino





Foto 153: Janela do Banheiro Masculino



Foto 154: Porta do Sanitário Masculino Danificada



Foto 155: Porta de Acesso à Área de Serviço



Foto 156: Parede Da Copa Danificada



Foto 157: Copa



Foto 158: Bancada da Copa e Revestimento Danificados



159: Janela da Copa



Foto 160: Janela da Copa Danificada




Foto 161: Divisória de Madeira Naval da Copa Danificada



Foto 162: Porta de Acesso à Área de Serviço Danificada



Foto 163: Balcão de Atendimento Danificado



Foto 164: Balcão de Atendimento Danificado



Foto 165: Parede da Área de Atendimento Danificada



Foto 166: Balcão de Atendimento Danificado



Foto 167: Balcão de Atendimento Danificado



MARCELO QUADROS
Eng. Civil/ Eng. Segurança do Trabalho
CREA 4848/D-MS
CPF: 407.258.391-04