



Relatório Fotográfico



Local: Brasilândia /MS



Foto 1: Estacionamento e Calçada Externa



Foto 2: Grade de Delimitação do Terreno



Foto 3: Grade de Delimitação do Terreno



Fotos 4, 5 e 6: Calçada Externa



Foto 7: Calçada Interna Danificada



Foto 8: Fachada Frontal



Foto 9: Fachada Frontal



Foto 10: Jardim em Frente a Fachada Frontal



Foto 11: Jardim em Frente a Fachada Frontal



Foto 12: Grade de Delimitação do Terreno



Foto 13: Área de Vistoria



Foto 14: Área de Vistoria



Foto 15: Área de Vistoria



Foto 16: Área de Vistoria



Foto 17: Telhado sobre a Área de Vistoria



Foto 18: Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 19: Portão de Acesso ao Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 20: Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 21 e 22: Portão de Acesso ao Pátio Danificado



Foto 23: Pátio de Veículos Apreendidos e Fachada Posterior



Foto 24: Fachada Posterior



Foto 25: Calçada Interna Danificada



Foto 26: Calçada Interna Danificada



Foto 27: Fachada Posterior



Foto 28: Calçada Interna Danificada



Foto 29: Janela da Fachada Posterior Danificada




Foto 30: Porta de Acesso a Agência Foto 31: Área de Circulação Foto 32: Maçaneta Danificada



Fotos 33, 34 e 35: Banheiro Masculino



Foto 36: Porta do Banheiro Masculino Danificado




Foto 37: Janela do Banheiro Masculino



Foto 38: Batente Danificado



34 Foto 39: Banheiro Masculino Danificado



Fotos 40, 41 e 42: Banheiro Feminino



Foto 43: Porta do Banheiro Feminino Danificado



Fotos 44, 45 e 46: Sala de Vistoria




Foto 47: Janela da Sala de Vistoria



Foto 48: Porta da Sala de Vistoria Danificada



Foto 49: Porta de Acesso a Área de Atendimento



Foto 50: Parede da Área de Circulação Danificada



Foto 51: Laje da Área de Circulação Danificada




Foto 52: Porta do Arquivo Danificada



Foto 53: Porta do Arquivo Danificada



Fotos 54, 55 e 56: Arquivo



Foto 57: Arquivo



Foto 58: Laje do Arquivo Danificada





Foto 59: Parede do Arquivo Danificada



Foto 60: Piso do Arquivo



Fotos 61, 62 e 63: Copa



Fotos 64, 65 e 66: Copa




Foto 67: Janela da Copa



Foto 68: Banca da Copa



Foto 69: Laje da Copa Danificada



Foto 70: Entrada Principal e Área de Atendimento



Foto 71: Administrativo



Foto 72: Área de Atendimento



MARCELO QUADROS
Eng. Civil/ Eng. Segurança do Trabalho
CREA 4848/D-MS
CPF: 407.258.391-04