



Relatório Fotográfico



Local: Naviraí/ MS



Foto 1: Fachada frontal



Foto 2: Fachada frontal



Foto 3: Calçada frontal



Foto 4: Calçada frontal



Foto 5: Calçada frontal



Foto 6: Escada externa de acesso



Foto 7: Portão lateral para carros



Foto 8: Calçada interna frontal



Foto 9: Calçada frontal



Foto 10: Calçada frontal



Foto 11: Calçada frontal



Foto 12: Calçada lateral



Foto 13: Calçada lateral



Foto 14: Calçada Traseira



Foto 15: Calçada lateral



Foto 16: Calçada lateral



Fotos 17 e 18: Área do padrão de energia elétrica



Foto 19: Porta de entrada principal



Foto 20: Marquise porta principal



Foto 21: Forro externo frontal



Foto 22: Forro externo frontal




Foto 23: Sala de atendimento ao cliente




Foto 24: Sala de atendimento ao cliente



Foto 25: Sala de atendimento ao cliente




Foto 26: Teto Sala de atendimento ao cliente



Fotos 27, 28 e 29: Sala de digitação




Foto 30: Ar condicionado sala de digitação



Foto 31: Chão sala de digitação



Foto 32: Porta sala do gerente



Fotos 33 e 34: Sala do gerente





Foto 35: Corredor de acesso



Foto 36: Copa



Fotos 37 e 38: Copa




Foto 39: Teto Copa




Foto 40: Pia Copa




Foto 41: Janela copa



Foto 42: Janela copa



Foto 43: Fechadura porta copa



Foto 44: Hall interno



Foto 45: Portas dos banheiros



Foto 46: Banheiro masculino



Foto 47: Porta banheiro feminino



Foto 48: Banheiro feminino



Foto 49: Banheiro feminino




Foto 50: Pia banheiro feminino



Foto 51: Chão banheiro feminino




Foto 52: Teto banheiro feminino



Foto 53: Porta banheiro feminino




Foto 54: Porta banheiro feminino



Foto 55: Corredor de acesso



Foto 56: Teto corredor de acesso



Foto 57: Porta sala de arquivo



Fotos 58, 59 e 60: Sala de arquivo



Foto 61: Sala de arquivo




Foto 62: Janela sala de arquivo



Foto 63: Janela sala de arquivo




Foto 64: Parede sala de arquivo



Foto 65: Parede sala de arquivo



Foto 66: Chão sala de arquivo



Foto 67: Corredor de acesso ao exterior



Fotos 68, 69 e 70: Corredor de acesso ao exterior




Foto 71: Porta ao exterior



Foto 72: Pilar corredor de acesso ao exterior



Foto 73: Pilar corredor de acesso ao exterior



Foto 74: Corredor interno



Foto 75: Parede corredor interno



Foto 76: Banheiro feminino



Foto 77: Banheiro feminino



Foto 78: Batente porta banheiro feminino



Foto 79: Banheiro feminino




Foto 80: Janela banheiro feminino



Foto 81: Janela banheiro feminino



Foto 82: Pia banheiro feminino




Fotos 83 e 84: Sanitários banheiro feminino



Foto 85: Porta sanitário banheiro feminino



Foto 86: Porta sanitário banheiro feminino



Fotos 87 e 88: Sanitário banheiro feminino




Foto 89: Parede banheiro feminino



Foto 90: Parede banheiro feminino



Foto 91: Chão banheiro feminino



Foto 92: Fechadura porta banheiro feminino



Foto 93: Banheiro de deficientes



Foto 94: Banheiro de deficientes



Foto 95: Teto Banheiro de deficientes



Foto 96: Pia banheiro deficientes



Foto 97: Sanitário banheiro deficientes




Foto 98: Banheiro de deficientes



Foto 99: Banheiro masculino



Foto 100: Banheiro masculino



Foto 101: Fechadura porta banheiro masc



Foto 102: Teto banheiro masc



Foto 103: Banheiro masculino



Foto 104: Pia banheiro masculino



Foto 105: Mictórios banheiro masculino



Fotos 106 e 107: Sanitários banheiro masculino

Foto 108: Porta sanitário banheiro masc



Foto 109: Porta sanitário banheiro masculino




Foto 110: Porta sanitário banheiro masculino




Foto 111: Janela banheiro masculino



Foto 112: Parede banheiro masculino



Fotos 113, 114 e 115: Paredes banheiro masculino



Fotos 116 e 117: Paredes banheiro masculino

Foto 118: interruptor banheiro masculino



Fotos 119 e 120: Porta sala de exames



Foto 121: Fechadura porta sala de exames



Foto 122: Área de captura de imagem



Foto 123: Sala de exames



Foto 124: Sala de exames




Foto 125: Sala de exames



Fotos 126 e 127: Parede ao lado da porta interna sala de exames



Foto 128: Fachada lateral



Foto 129: Fachada lateral



Foto 130: Calçada interna lateral



Foto 131: Fachada traseira



Foto 132: Fachada traseira



Foto 133: Fachada traseira



Foto 134: Forro externo traseiro



Foto 135: Forro externo traseiro



Foto 136: Forro externo traseiro



Foto 137: Calçada interna traseira



Foto 138: Calçada interna traseira



Foto 139: Fachada traseira



Foto 140: Forro externo fachada traseira



Foto 141: Fachada traseira



Foto 142: Fachada traseira



Foto 143: Telhado traseiro



Foto 144: Corredor externo



Foto 145: Corredor externo



Foto 146: Corredor externo



Foto 147: Garagem



Foto 148: Telhado garagem



Foto 149: Pátio interno



Foto 150: Pátio interno



Foto 151: Portão interno de acesso ao pátio para carros apreendidos



Foto 152: Muro ao lado do portão interno



Foto 153: Portão interno de acesso ao pátio para carros apreendidos



Fotos 154 e 155: Pilar ao lado do portão interno de acesso ao pátio para carros apreendidos



Foto 156: Pátio para carros apreendidos



Foto 157: Pátio para carros apreendidos



Foto 158: Pátio para carros apreendidos



Foto 159: Pátio para carros apreendidos



Foto 160: Pátio para carros apreendidos



Foto 161: Pátio para carros apreendidos



Foto 162: Pátio para carros apreendidos



Foto 163: Pátio para carros apreendidos



Foto 164: Pátio para carros apreendidos



Foto 165: Pátio para carros apreendidos



Foto 166: Muro ao lado do portão interno de acesso ao Pátio para carros apreendidos



Foto 167: Pátio para carros apreendidos



Foto 168: Pátio para carros apreendidos



Foto 169: Pátio para carros apreendidos



Foto 170: Pátio para carros apreendidos



Foto 171: Pátio para carros apreendidos



MARCELO QUADROS
Eng. Civil/ Eng. Segurança do Trabalho
CREA 4848/D-MS
CPF: 407.258.391-04