



## Relatório Fotográfico



**Local:** Jardim /MS



Foto 1: Fachada Frontal



Foto 2: Fachada Frontal e Estacionamento



Foto 3: Fachada Frontal e Rampa de Acesso





Foto 4: Estacionamento Preferencial



Foto 5: Muro e Calçada Externas



Foto 6: Muro e Calçada Externas





Fotos 7 e 8: Muro e Calçada Externas



Foto 9: Muro Externo Danificado



Foto 10: Muro Externo Danificado





Foto 11: Janela na Fachada Frontal



Foto 12: Janela na Fachada Frontal Danificada



Foto 13: Calçada Externa Danificada





Foto 14: Pátio Interno e Porão de Acesso



Foto 15: Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 16: Pátio de Veículos Apreendidos





Foto 17: Pátio Interno e Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 18: Pátio Interno e Muro Interno



Foto 19: Pátio Interno





Foto 20: Pátio Interno e Área de Vistoria



Foto 21: Área de Vistoria



Foto 22: Área de Vistoria





Foto 23: Área de Vistoria



Foto 24: Área de Vistoria



Foto 25: Telhado da Área de Vistoria





Foto 26: Gradil Metálico da Fachada Frontal



Foto 27: Fachada Lateral Interna



Foto 28: Fachada Posterior





Foto 29: Beiral da Fachada Posterior Foto 30: Calçada Interna de Acesso a Copa Foto 31: Tanque



Foto 32: Área de Serviço e Fachada Posterior





Foto 33: Tanque na Área de Serviço Danificado




Foto 34: Fachada Posterior Danificada



Foto 35: Encontro da Calçada com Parede Danificado





Foto 36: Fachada Posterior



Foto 37: Fachada Posteiro Danificada



Foto 38: Fachada Posterior e Acesso ao Interior da Agência





Foto 39: Fachada Posterior Danificada



Foto 40: Calçada Interna de Acesso ao Interior da Agência Danificada



Foto 41: Fachada Posterior e Janelas dos Banheiros





Foto 42: Encontro da Parede e Calçada Danificado



Foto 43: Fachada Lateral



Foto 44 Pátio Interno e Gradil Metálico na Fachada Frontal





Foto 45: Pátio Interno



Foto 46: Pátio Interno



Foto 47: Muro Interno e Pátio Interno





Foto 48: Pátio Interno



Foto 49: Parede do Acesso ao Interior da Agência Danificada



Foto 50: Dreno do Ar-Condicionado



Foto 51: Porta de Acesso a Área de Circulação





Foto 52: Área de Atendimento



Foto 53: Área de Atendimento




Foto 54: Administrativo





Foto 55: Sala de Captura de Imagens




Fotos 56, 57 e 58: Sala de Captura de Imagem





Foto 59: Porta de Acesso Principal



Fotos 60 e 61: Sala de Digitação





Foto 62: Sala de Digitação





Fotos 63, 64 e 65: Sala do Gerente



Foto 66: Parede da Sala do Gerente Danificada





Foto 67: Parede da Sala do Gerente Danificada



Foto 68: Janela da Sala de Captura de Imagem Danificada



Foto 69: Parede da Área de Atendimento Danificada



Foto 70: Parede da Área de Atendimento Danificada



Foto 71: Porta de Acesso Interno



Fotos 72 e 73: Área de Circulação Interna





Fotos 74, 75 e 76: Copa



Foto 77: Porta da Copa Danificada



Foto 78: Bancada da Copa



Foto 79: Porta de Acesso a Área de Serviço



Foto 80: Janela da Copa



Foto 81: Porta de Acesso a área de Serviço Danificada





Foto 82: Maçaneta e Fechadura da Porta de Acesso a Área de Serviço Danificadas




Foto 83: Portal da Porta de Acesso a Área de Serviço Danificado



Foto 84: Portal da Porta de Acesso a Área de Serviço Danificado



Foto 85: Área de Circulação



Foto 86: Porta do Banheiro Masculino de Funcionários



Foto 87: Maçaneta e Fechadura Danificadas



Foto 88: Porta do Banheiro Masculino de Funcionários Danificada





Fotos 89 e 90: Banheiro Masculino de Funcionários



Foto 91: Porta do Banheiro Masculino de Funcionários Danificada



Foto 92: Pia do Banheiro Masculino de Funcionários




Foto 93: Janela do Banheiro Masculino de Funcionários



Foto 94: Janela do Banheiro Masculino de Funcionários Danificada





Fotos 95, 96 e 97: Banheiro Feminino de Funcionárias



Foto 98: Banheiro Feminino de Funcionárias



Foto 99: Porta do Banheiro Feminino de Funcionárias Danificada



Foto 100: Janela do Banheiro Feminino de Funcionárias



Foto 101: Porta do Banheiro Feminino de Funcionárias Danificada





Foto 102, 103 e 104: Arquivo



Foto 105: Arquivo




Foto 106: Janela do Arquivo



Foto 107: Fiação Aparente no Arquivo



Foto 108: Parede do Arquivo Danificada





Foto 109: Rodapé e Parede do Arquivo Danificados



Fotos 110 e 111: Parede do Arquivo Danificada



Foto 112: Parede da Área de Circulação Danificada



Foto 113: Janela na Área de Circulação



Foto 114: Parede da Copa Danificada





Foto 115: Área de Circulação



Foto 116: Porta de Acesso a Área de Circulação



Foto 117: Parede da Área de Circulação Danificada



Foto 118: Parede da Área de Circulação Danificada



Foto 119: Encontro do Piso com a Porta Danificado



Foto 120: Parede da Área de Circulação Danificada



Foto 121: Área de Circulação





Fotos 122, 123 e 124: Banheiro Masculino



Foto 125 e 126: Banheiro Masculino



Fotos 127, 128 e 129: Sanitários Masculino



Fotos 130, 131 e 132: Mictórios no Banheiro Masculino






Foto 133: Porta do Sanitário Masculino Danificada



Foto 134: Porta do Sanitário Masculino Danificada



Foto 135: Porta do Sanitário Masculino Danificada



Foto 136: Moldura de Gesso do Banheiro Masculino Danificada



Foto 137: Área de Circulação



Fotos 138 e 139: Banheiro PCD Danificado






Fotos 140, 141 e 142: Banheiro PCD Danificado



Fotos 143 e 144: Banheiro Feminino



Fotos 145, 146 e 147: Sanitários Femininos



Fotos 148: Janela do Banheiro Feminino





Foto 149: Porta do Sanitário Feminino Danificada



Foto 150: Porta do Sanitário Feminino Danificada



Foto 151: Porta do Sanitário Feminino Danificada



Fotos 152 e 153: Porta da Sala de Exames



Foto 154: Maçaneta e Fechadura da Porta da Sala de Exames Danificada



Foto 155: Sala de Exames





Foto 156: Sala de Exames



Foto 157: Sala de Exames




Foto 158: Parede da Sala de Exames Danificada



Foto 159: Parede da Sala de Exames Danificada



Foto 160: Parede da Sala de Exames Danificada

  
**MARCELO QUADROS**  
**Eng. Civil/ Eng. Segurança do Trabalho**  
**CREA 4848/D-MS**  
**CPF: 407.258.391-04**