



Relatório Fotográfico



Local: Nioaque/MS



Foto 1: Fachada Frontal



Foto 2: Portão de Acesso Ao Pátio Interno



Foto 3: Fachada Lateral Direita e Porta de Acesso



Foto 4: Fachada Posterior



Foto 5: Calçada Externa



Foto 6: Portão de Acesso ao
Corredor Lateral



Foto 7: Entrada Principal



Foto 8: Porta de Acesso Principal Danificada



Foto 9: Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 10: Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 11: Pátio de Veículos Apreendidos



Foto 12: Área de Atendimento



Foto 13: Área de Atendimento



Foto 14: Portas de Acesso Principal a Agência




Foto 15: Porta de Acesso Principal Foto 16: Porta de Acesso Principal Foto 17: Maçaneta Danificada Danificada



Foto 18: Porta de Acesso Principal Danificada



Foto 19: Parede da Área de Atendimento Danificada



Foto 20: Piso da Área de Atendimento Danificado



Foto 21: Parede da Área de Atendimento Danificada



Foto 22: Parede da Área de Atendimento Danificada



Foto 23: Foro de Madeira da Área de Atendimento



Foto 24: Área de Circulação



Foto 25: Copa



Foto 26: Porta da Copa




Foto 27: Copa



Foto 28: Maçaneta e Fechadura Danificadas




Foto 29: Janela da Copa



Foto 30: Bancada da Copa



Foto 31: Parede da Copa Danificada



Foto 32: Parede da Copa Danificada



Fotos 33, 34 e 35: Banheiro



Foto 36: Pia do Banheiro Danificada




Foto 37: Piso do Banheiro Danificado Foto 38: Foro de Madeira do Banheiro Foto 39: Administrativo




Foto 40: Administrativo



Foto 41: Piso do Administrativo Danificado



Fotos 42, 43 e 44: Arquivo



Foto 45: Arquivo



Foto 46: Porta de Acesso ao Arquivo
Danificada



Foto 47: Maçaneta e Fechadura
Danificados



Foto 48: Porta de Acesso ao Arquivo Danificada



Foto 49: Foro de Madeira do Arquivo



Fotos 50 e 51: Porta de Acesso ao Pátio Externo Danificada



Foto 52: Parede do Arquivo Danificada



Foto 53: Porta de Acesso ao Pátio Interno Danificada



Foto 54: Parede do Arquivo Danificada




Foto 55: Parede da Área de Circulação Danificada



Foto 56: Parede da Área de Circulação Danificada



Foto 57: Parede da Área de Circulação Danificada



MARCELO QUADROS
Eng. Civil/ Eng. Segurança do Trabalho
CREA 4848/D-MS
CPF: 407.258.391-04