



Relatório Fotográfico



Local: Guia Lopes da Laguna/MS



Foto 1: Fachada frontal



Foto 2: Fachada lateral direita



Foto 3: Fachada traseira



Foto 4: Fachada lateral esquerda



Foto 5: Fachada frontal direita



Foto 6: Fachada frontal esquerda



Foto 7: Pátio de veículos



Foto 8: Pátio de veículos



Foto 9: Pátio de veículos



Foto 10: Pátio de veículos



Foto 11: Rampa de vistoria



Foto 12: Portão de entrada de veículos



Foto 13: Pátio interno da agência



Foto 14: Muro externo danificado



Foto 15: Cerca de limite do terreno danificada



Foto 16: Cerca de limite do terreno



Foto 17: Fissura no encontro do piso com a parede



Foto 18: Fissura no encontro do piso com a parede



Foto 19: Fissura no encontro do piso com a parede



Foto 20: Fissura no encontro do piso com a parede



Foto 21: Fissura no encontro do piso com a parede



Foto 22: Marquise



Foto 23: Entrada principal



Foto 24: Porta entrada principal



Foto 25: Telhado da agência



Foto 26: Calçada externa



Foto 27: Tanque



Foto 28: Área de atendimento



Foto 29: Área de atendimento



Foto 30: Janela área de atendimento



Foto 31: Janela área de atendimento danificada



Foto 32: Piso da agência



Foto 33: Laje da agência



Foto 34: Sala sem uso



Foto 35: Sala sem uso



Foto 36: Janela da sala sem uso



Foto 37: Sala do gerente



Foto 38: Sala do gerente



Foto 39: Trinco da janela da sala do gerente




Foto 40: Trinco da janela da sala do gerente



Foto 41: Parede interna danificada



Foto 42: Banheiros



Foto 43: Porta banheiro feminino



Fotos 44 e 45: Banheiro feminino



Foto 46: Azulejo danificado no banheiro feminino



Foto 47: Janela banheiro feminino



Foto 48: Porta banheiro masculino



Foto 49: Banheiro masculino



Foto 50: Janela banheiro masculino




Foto 51: Janela banheiro masculino danificada



Foto 52: Pia banheiro masculino



Foto 53: Azulejo danificado no banheiro masculino



Foto 54: Revestimento danificado no banheiro masculino



Foto 55: Hall de serviço



Foto 56: Entrada copa e depósito



Foto 57: Porta depósito



Foto 58: Depósito da agência



Foto 59: Piso do depósito



Foto 60: Copa



Foto 61: Bancada da copa



Foto 62: Fechadura da copa danificada



Foto 63: Trinco danificado



Foto 64: Divisória naval danificada



Foto 65: Sala de vistoria





Foto 66: Sala da vistoria


MARCELO QUADROS
Eng. Civil/ Eng. Segurança do Trabalho
CREA 4848/D-MS
CPF: 407.258.391-04